


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4052.479

Ersatzklinge

Stand: 18.07.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.479 - Ersatzklinge

Eigenschaften

Best.-Nr.	AS 4052.479
Produktbeschreibung	Ersatzklinge für Multitool AX / VX.
Lieferumfang	1 VE = 10 St.
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	82089000
EAN	4028177962637
ETIM 8	EC001509
ETIM 7.0	EC001509
ECLASS 8.0	21049103